



Благотворительный фонд

«Центр святителя Василия Великого»

199034 Россия, Санкт-Петербург, В. О. 16 линия, дом 1/33, пом. 12-Н
тел/факс (812) 328-53-27 e-mail: svt_vasilijcentr@mail.ru
ОГРН 1047800020542 ИНН/КПП 7801262480/780101001
svtvasilij.ru

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Нарушение требований пожарной безопасности	Меры, предпринятые для устранения
	Проведен дополнительный инструктаж с работниками по изучению норм и правил пожарной безопасности.
	Установлен контроль по недопущению новых нарушений.
	Установлена система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников.
Ширина горизонтального участка в свету пути эвакуации (общий коридор) менее нормативной 1 м. (фактическая ширина пути эвакуации по коридору, с учетом одностороннего расположения дверей, открывающихся из помещений в коридор составляет 0,71 м.). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполнен расчет оценки пожарного риска
Ширина горизонтального участка в свету пути эвакуации (сужение части коридора, где перепад высот) менее нормативной 1 м. (фактическая ширина – 0,86 м.). п. 1 ч. 2 ст.	Выполнен расчет оценки пожарного риска

<p>1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	
<p>В полу на пути эвакуации допускается перепад высот менее 0,45 м. (порог). Следует предусматривать лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 128-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной безопасности. Эвакуационные пути выходы».</p>	<p>Выполнен расчет оценки пожарного риска</p>
<p>С этажа отсутствует второй эвакуационный выход шириной не менее 0,8 м. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, п. 4.2.9, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>Выполнен расчет оценки пожарного риска</p>